

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"

Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

Sentiero N. 4 – Pratellino – Sentiero 00

Data	Intervento
01/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
21/05/2022	SFRASCATURA MANUALE
21/05/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
02/05/2022	SFRASCATURA MANUALE
02/05/2022	SEGNALETICA VERTICALE
14/04/2022	SFRASCATURA MANUALE
10/02/2022	SFRASCATURA MANUALE
25/06/2003	SEGNAVIA