

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione



ATTENZIONE: Vandali hanno tolto la tabella al bivio con il sentiero 5C ed è stata sostituita con una provvisoria. Clic sul link per dettagli.
https://www.caipontassieve.it/wp-content/uploads/2023/07/Alert_05B_02.pdf

Sentiero N. 5B – Sentiero 5 – Sentiero D

Data	Intervento
14/07/2023	SEGNALETICA VERTICALE
10/06/2023	SEGNALETICA VERTICALE
03/06/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
27/05/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
18/05/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
29/03/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
29/03/2023	SEGNALETICA VERTICALE
11/03/2023	SEGNALETICA VERTICALE
11/03/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
28/02/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
19/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
14/01/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
14/01/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
14/01/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
14/01/2023	PULIZIA CANALETTE
15/10/2022	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
15/10/2022	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
08/10/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
22/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
02/08/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
30/07/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
24/07/2022	SEGNAVIA
24/07/2022	APPLICAZIONE IMPREGNANTE TAVOLI
21/06/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
16/05/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
26/02/2022	SEGNALETICA VERTICALE