

## CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"

Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione



**Attenzione! Le piogge degli inizi di novembre hanno provocato cadute di alberi, erosioni e accumuli di detriti sul sentiero, che rendono problematica la percorrenza. Sono inoltre presenti alberi pericolanti che possono costituire un pericolo.**

### Sentiero N. 2 – Madonna del Sasso-II Giogo Sent. 00

Data	Intervento
23/07/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
08/06/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
08/06/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
08/06/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
04/03/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
19/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
03/01/2023	PULIZIA CANALETTE
03/01/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
15/10/2022	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
15/10/2022	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA
22/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
01/06/2022	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
01/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
16/05/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
15/01/2022	SFRASCATURA MANUALE
31/08/2015	SEGNAVIA