

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

Sentiero N. 7 – Pontassieve – Croce Aceraia (6)

Data	Intervento
28/01/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
28/01/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
27/10/2022	SEGNAVIA
18/10/2022	SEGNAVIA
25/08/2022	SFRASCATURA MANUALE
25/08/2022	RIMOZIONE ALBERI CADUTI CON MOTOSEGA