

## CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"  
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

### Sentiero N. 4 – Pratellino – Sentiero 00

<b>Data</b>	<b>Intervento</b>
04/03/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
01/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
21/05/2022	SFRASCATURA MANUALE
21/05/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
02/05/2022	SFRASCATURA MANUALE
02/05/2022	SEGNALETICA VERTICALE
14/04/2022	SFRASCATURA MANUALE
10/02/2022	SFRASCATURA MANUALE
25/06/2003	SEGNAVIA