

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

Sentiero N. D1 – Variante Burraia di Bacio

Data	Intervento
11/04/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
11/04/2023	PULIZIA CANALETTE
05/04/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
05/04/2023	PULIZIA CANALETTE
22/03/2023	PULIZIA CANALETTE
28/02/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
22/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
06/09/2022	SFRASCATURA MANUALE
29/09/2017	SEGNAVIA