

## CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"  
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

### Sentiero N. D – Santa Brigida – Cascina Monterotondo

Data	Intervento
11/04/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
05/04/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
29/03/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
22/03/2023	PULIZIA CANALETTE
28/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
19/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
16/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
07/11/2022	PULIZIA CANALETTE
08/10/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
22/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
06/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
13/06/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
11/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
06/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
16/05/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
13/05/2022	SEGNALETICA VERTICALE
13/05/2022	SEGNALETICA VERTICALE
01/03/2022	SEGNALETICA VERTICALE
24/02/2022	PULIZIA CANALETTE
01/09/2021	SEGNAVIA