

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze - Sottosezione di Pontassieve "Romano Pini"
Manutenzione sentieri - Dettaglio Interventi Manutenzione

Sentiero N. D – Santa Brigida – Cascina Monterotondo

Data	Intervento
26/09/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
20/09/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
20/09/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
19/09/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
19/09/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
15/07/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
05/07/2023	PULIZIA CANALETTE
29/06/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
29/06/2023	PULIZIA CANALETTE
25/06/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
21/06/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
10/06/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
27/05/2023	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
25/05/2023	RIMOZIONE RAMAGLIE
25/05/2023	RIMOZIONE ALBERI CADUTI
18/05/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
11/04/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
05/04/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
29/03/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
22/03/2023	PULIZIA CANALETTE
28/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
19/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
16/02/2023	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
07/11/2022	PULIZIA CANALETTE
08/10/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
22/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
06/09/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
13/06/2022	SFRASCATURA CON DECESPUGLIATORE A FILO
11/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
06/06/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
16/05/2022	CONTROLLO STATO DEL SENTIERO
13/05/2022	SEGNALETICA VERTICALE
13/05/2022	SEGNALETICA VERTICALE
01/03/2022	SEGNALETICA VERTICALE
24/02/2022	PULIZIA CANALETTE
01/09/2021	SEGNAVIA